



Analisi Accertamenti tecnici



Soggetti Segnalanti

- ASL (n. 153)
- DPL (n. 2)
- ARPA (n. 3)
- ISPESL (n. 9)

Analisi Accertamenti tecnici




Motivo della segnalazione

- **Verifica periodica (n. 21)**
- **Vigilanza nei luoghi di lavoro (n. 45)**
- **Infortuni (n. 95)**
- **Infortuni mortali (n. 6)**


Analisi Accertamenti tecnici

Comitato CEN	VIGILANZA Verifica periodica		INFORTUNIO		INFORTUNIO MORTALE		TOTALE macchine	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
TC 61	-	-	1	1,05	-	-	1	0,60
TC 98	13	19,70	2	2,11	-	-	15	8,98
TC 142	5	7,58	11	11,58	1	16,67	17	10,18
TC 143	9	13,64	12	12,63	-	-	21	12,57
TC 144	3	4,55	2	2,11	-	-	5	2,99
TC 145	-	-	5	5,26	-	-	5	2,99
TC 146	-	-	5	5,26	1	16,67	6	3,59
TC 147	11	16,67	3	3,16	-	-	14	8,38
TC 148		0,00	2	2,11	-	-	2	1,20
TC 150	3	4,55	1	1,05	-	-	4	2,40
TC 151	5	7,58	10	10,53	1	16,67	16	9,58
TC 153	3	4,55	9	9,47	-	-	12	7,19
TC 182	-	-	-	-	1	16,67	1	0,60
TC 183	-	-	1	1,05	-	-	1	0,60
TC 198	-	-	11	11,58	-	-	11	6,59
TC 200	-	-	2	2,11	-	-	2	1,20
TC 201	1	1,52	3	3,16	-	-	4	2,40
TC 214	4	6,06	7	7,37	-	-	11	6,59
TC 256	2	3,03	-	-	-	-	2	1,20
TC 271	1	1,52	-	-	-	-	1	0,60
TC 310	-	-	-	-	1	16,67	1	0,60
TC 322	-	-	1	1,05	-	-	1	0,60
Altre tipologie	3	4,55	7	7,37	1	16,67	11	6,59
Attrezzature intercambiabili	3	4,55	-	-	-	-	3	1,80
TOTALE	66	100,00	95	100,00	6	100,00	167	100,00

Segnalazioni per procedura di certificazione della macchina




Analisi Accertamenti tecnici



Costruttori per “area geografica”



Analisi Accertamenti tecnici




Risultanze accertamenti tecnici *

- **Conformi (n. 4)**
- **Rese conformi (n. 17) ****
- **Non Conformi (n. 61)**

Nota: Per 2 segnalazioni non è stato dato seguito all'accertamento tecnico per l'impossibilità di acquisire il fascicolo tecnico (Aziende fallite) ovvero perché la segnalazione è risultata essere non pertinente.*

*Nota**: Il dato comprende 6 Macchine in unico esemplare "rese conformi" a seguito delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Territoriale in relazione al D.Lgs. 758/94.*

Macchine non in Allegato IV (n. 70)*




Risultanze accertamenti tecnici

- **Conformi (n. 4)**
- **Rese conformi (n. 14)****
- **Non Conformi (n. 51)**

Nota: Per 1 segnalazione non è stato dato seguito all'accertamento tecnico perché la segnalazione è risultata essere non pertinente.*

*Nota**: Il dato comprende 6 macchine in unico esemplare "rese conformi" a seguito delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Territoriale in relazione al D.Lgs. 758/94.*

Macchine in Allegato IV (n. 14)*




Risultanze accertamenti tecnici

- **Rese conformi (n. 3)**
- **Non Conformi (n. 10)**

Nota: Per 1 segnalazione non è stato dato seguito all'accertamento tecnico per parere non esprimibile.*


Macchine segnalate a seguito di infortunio Mortale (n. 3)



Risultanze accertamenti tecnici

■ Non Conformi (n. 3)

Macchine segnalate a seguito di infortunio (n.47)*




Risultanze accertamenti tecnici

- **Conformi (n. 4)**
- **Rese conformi (n. 10**)**
- **Non Conformi (n. 32)**

Nota: Per 1 segnalazione non è stato dato seguito all'accertamento tecnico perché la segnalazione è risultata essere non pertinente.*

*Nota**: Il dato comprende 4 Macchine in unico esemplare “rese conformi” a seguito delle prescrizioni impartite dagli Organi di Vigilanza Territoriale in relazione al D.Lgs. 758/94.*

Macchine non segnalate a seguito di infortunio (n.34)*




Risultanze accertamenti tecnici

- Rese conformi (n. 7**)
- Non Conformi (n. 26)

*Nota *: Per 1 segnalazione non è stato dato seguito all'accertamento tecnico per parere non esprimibile.*

*Nota **: Il dato comprende 2 Macchine in unico esemplare “resa conforme” a seguito della prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza Territoriale in relazione al D.Lgs. 758/94.*

Macchine di produzione Comunitaria ed Extracomunitaria



Risultanze accertamenti tecnici

- Conformi (n. 1)
- Rese conformi (n. 6)*
- Non Conformi (n. 13)

Nota: Il dato comprende 2 Macchine in unico esemplare “resa conforme” a seguito della prescrizione impartita dall’Organo di Vigilanza Territoriale in relazione al D.Lgs. 758/94.*

Analisi Accertamenti tecnici

Risultanze accertamenti tecnici								
Comitato CEN -CENELEC	CONFORMI		RESE CONFORMI		NON CONFORMI		TOTALE macchine	
	n.	%	n.	%	n.	%	n.	%
TC98	-	-	4	36,36	7	11,48	11	14,47
TC 142	-	-	1	9,09	3	4,92	4	5,26
TC 143	-	-	1	9,09	8	13,11	9	11,84
TC 144	-	-	1	9,09	4	6,56	5	6,58
TC 145	-	-	-	-	2	3,28	2	2,63
TC 146	-	-	-	-	3	4,92	3	3,95
TC 147	-	-	1	9,09	4	6,56	5	6,58
TC 148	-	-	-	-	2	3,28	2	2,63
TC 150	-	-	-	-	2	3,28	2	2,63
TC 151	2	50,00	-	-	3	4,92	5	6,58
TC 153	-	-	-	-	4	6,56	4	5,26
TC 183	-	-	-	-	1	1,64	1	1,32
TC 198	1	25,00	-	-	3	4,92	4	5,26
TC 200	-	-	1	9,09	-	-	1	1,32
TC 201	-	-	-	-	3	4,92	3	3,95
TC 214	1	25,00	1	9,09	4	6,56	6	7,89
TC 256	-	-	-	-	1	1,64	1	1,32
Altre tipologie	-	-	1	9,09	6	9,84	7	9,21
Attrezzature intercambiabili	-	-	-	-	1	1,64	1	1,32
TOTALE	4	100,00	11	100,00	61	100,00	76	100,00

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
98	rampa di carico elettroidraulica a becco a raggio	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile montata su veicolo telescopica (con braccetto articolato) operante su stabilizzatori	Si	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente telescopica operante su stabilizzatori - carrello a braccio telescopico girevole allestito con piattaforma di lavoro	Si	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente verticale a pantografo	Si	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
98	ponte sollevatore per veicoli	Si	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente telescopica operante su stabilizzatori - carrello a braccio telescopico allestito con piattaforma di lavoro	Si	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile montata su veicolo telescopica operante su stabilizzatori	Si	ITALIA	Verifica periodica	RESA CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente articolata su cingoli operante su stabilizzatori	No	ITALIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
142	macchina combinata segatronchi /spaccalegna con nastro trasportatore	Si	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
142	refilatrice a lame mobili	No	ITALIA	infortunio mortale	NON CONFORME
142	taglierina refilatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
142	notomizzatrice a coltelli multipli per traciato in bobina	No	ITALIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME
143	impianto di taglio lamiere	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
143	aspo devolgitore - preraddrizzatore	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
143	centro di taglio al plasma combinato con centro di lavoro	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
143	tornio orizzontale parallelo	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
143	tornio automatico - autoapprendimento	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
143	punzonatrice oleodinamica	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
143	pressa piegatrice	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	RESA CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
144	mulino meccanico con evacuatore a ventola	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
144	mulino meccanico con evacuatore a ventola	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
144	macchina agricola operatrice semovente/eccezionale (vendemmiatrice)	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
144	rimorchio agricolo	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
145	pressa	Si	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
146	pressa per imballaggio residui carta e rifiuti solidi assimilabili e fibre di carta riciclata da macero	No	ITALIA	infortunio mortale	NON CONFORME
146	confezionatrice automatica termoretraibile	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
147	carrello elevatore a braccio telescopico girevole (attrezzato come gru)	No	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
147	carroponte monotrave	No	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
147	gru a ponte bitrave	No	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
147	gru a cavalletto	No	ITALIA	Verifica periodica	NON CONFORME
147	gru a torre	No	ITALIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME
147	gru a ponte bitrave	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro per campagna di controllo	UNICO ESEMPLARE
147	attrezzatura di scarramento corredata attrezzata con gru con polipo	No	ITALIA	Verifica periodica	UNICO ESEMPLARE
148	caricatore automatico a traslazione meccanica	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
148	caricatore automatico elettronico con rotazione testa	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
150	carrello elevatore a forche con guidatore seduto	No	ITALIA	vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
151	autobetonpompa	No	ITALIA	Infortunio non mortale	CONFORME
151	pala compatta	No	ITALIA	Infortunio non mortale	CONFORME
151	impianto per la produzione di travetti per l'edilizia	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
153	vinificatore	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
153	diraspapigiatriche per uve	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
153	segaossi	Si	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
153	svinatore	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
153	affettatrice con piatto inclinato	No	ITALIA	Infortunio non mortale	UNICO ESEMPLARE
153	linea automatica per la produzione di ventagli e manine	No	ITALIA	Infortunio non mortale	UNICO ESEMPLARE

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
198	centro di lavoro modulare / fustellatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
198	platina fustellatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
200	macchina per la rifinizione a rullo	No	ITALIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME
201	tagliastrisce per materiali quali pelle, finta pelle, cuoio, gomma, pvc	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
201	fresatrice per tacchi	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
214	smerigliatrice per tessuti	No	ITALIA	Infortunio non mortale	CONFORME
214	trapuntatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
214	ribobinatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
214	rameuse (asciuga tessuti)	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
214	stiratrice/piegatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
214	bobinatrice	No	ITALIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Italiana

Tipologia (TC)	Tipo Macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
256	motocarello ferroviario per manutenzione della rete ferroviaria attrezzato con gru e piattaforma di lavoro elevabile	Si	ITALIA	verifica periodica	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	impianto di autolavaggio e pulizia self-service	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	impianto automatico di autolavaggio e asciugatura	No	ITALIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	pressa pneumatica per cuscinii	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	sfaldatore balle di bottiglie plastica con nastro elevatore per recupero	No	ITALIA	infortunio mortale	NON CONFORME
Attrezzi intercambiabili	tavolo industrio (banco lavoro per installazione di elettrofresatrice per legno)	No	ITALIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Comunitaria ed Extracomunitaria

Tipologia (TC)	Tipo macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
98	piattaforma di lavoro elevabile condotta a mano verticale telescopica operante su stabilizzatori	Si	USA	Verifica periodica	NON CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente verticale a pantografo	Si	USA	Verifica periodica	RESA CONFORME
98	piattaforma di lavoro elevabile semovente verticale a pantografo	Si	USA	Verifica periodica	RESA CONFORME
143	troncatrice e intestatrice per punzoni ed estrattori	No	TAIWAN	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
143	trapano da banco	No	GERMANIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
144	vendemmiatrice	No	FRANCIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	RESA CONFORME
145	estrusore in bolla	No	TAIWAN	Infortunio non mortale	NON CONFORME
145	mescolatore	No	SVIZZERA	Infortunio non mortale	UNICO ESEMPLARE

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Comunitaria ed Extracomunitaria

Tipologia (TC)	Tipo macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
146	confezionatrice - formatrice riempitrice sigillatrice verticale	No	PAESI BASSI	Infortunio non mortale	NON CONFORME
150	carrello elevatore a forche con guidatore seduto	No	DANIMARCA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
151	rullo compattatore	No	SVIZZERA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
151	macchina per il taglio di pietra e muratura da cantiere	No	LUSSEMBURGO	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
183	sminuzzatore a rulli a bassa velocità per legno	No	AUSTRIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
198	patinatrice	No	SVIZZERA	Infortunio non mortale	CONFORME
198	macchina da stampa tipo off-set	No	GERMANIA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
198	macchina da stampa digitale	No	ISRAELE	Infortunio non mortale	UNICO ESEMPLARE

Analisi Accertamenti tecnici

Macchine di produzione Comunitaria ed Extracomunitaria

Tipologia (TC)	Tipo macchina	Allegato IV	Stato	Motivazione segnalazione	Esito accertamento
201	tavolo per la messa in forma della tomaia	No	FRANCIA		NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	macchina avvolgitrice lineare da tavolo per produzione trasformatori elettrici	No	GERMANIA	Vigilanza nei luoghi di lavoro	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	macchina avvolgitrice per la realizzazione di cilindri conduttori da inserire in trasformatori a alta tensione	No	SVIZZERA	Infortunio non mortale	NON CONFORME
ALTRE TIPOLOGIE	impianto di saldatura per la realizzazione rotoli di rete elettrosaldata	No	AUSTRIA	Infortunio non mortale	RESA CONFORME

Legenda Comitati Tecnici

- TC 61 Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare
- TC 98 Piattaforme di sollevamento
- TC 142 Macchine per la lavorazione del legno
- TC 143 Macchine utensili
- TC 144 Macchine agricole e forestali
- TC 145 Macchine per la lavorazione della gomma e delle materie plastiche
- TC 146 Macchine per l'imballaggio
- TC 147 Apparecchi di sollevamento
- TC 148 Macchine per movimentazione continua
- TC 150 Carrelli Industriali
- TC 151 Apparecchiature per costruzione e macchinari per materiali da costruzione
- TC 153 Macchine per l'industria alimentare
- TC 182 Sistemi di refrigerazione e Pompe di calore
- TC 183 Trattamento dei rifiuti
- TC 198 Macchine per la stampa e la lavorazione della carta
- TC 200 Macchine per la conceria
- TC 201 Macchine per la lavorazione di pelle, similpelle, cuoio, similcuoio, utilizzati nel campo della calzatura e della pelletteria
- TC 214 Macchine per l'industria tessile e macchinario per il lavaggio a secco e per le lavanderie industriali
- TC 256 Applicazioni ferroviarie
- TC 271 Apparecchiature per il trattamento delle superficie
- TC 310 Robot
- TC 322 Apparecchiature per produrre e sagomare metalli
- ALTRE TIPOLOGIE**
- Attrezzature intercambiabili